

Sipoon kunnan perusopetuksen koulukuljetusperiaatteiden kappaleen Vaaralliset koulutiet - päivitys / Uppdatering av stycket Farliga skolvägar i Skolskjutsprinciperna inom grundläggande utbildningen i Sibbo

Valmistelija / Beredare: Vt. Opetuspäällikkö / Tf. Undervisningschef Josefin Svedin, josefin.svedin@sipoo.fi, kuljetuskoordinaattori / transportsamordnare Sari Niemi, sari.niemi@sipoo.fi

Taustaa päätöksenteolle

Perusopetuslaissa ja Sipoon kunnan perusopetuksen koulukuljetusperiaatteissa (jatkossa Sipoon kunnan koulukuljetusperiaatteet) määritellään ehdot, joiden täyttyessä Sipoon kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen. Sipoon kunnan koulukuljetusperiaatteissa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kunnan koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä eri kulkumuodoittain sekä annetaan ohjeita koulukuljetuksen hakemisesta, kuljetusten aikaisesta käyttäytymisestä ja poikkeustilanteista.

Päätösvalta asiassa

Sipoon kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan koulutusvaliokunnan tehtävänä on hyväksyä koulukuljetussuunnitelma. Kuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n sekä koulutusvaliokunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Kunta kilpailuttaa tilausajoliikenteen voimassa olevien lakien ja suositusten mukaisesti.

Sipoon kunnan koulutusvaliokunta on päättänyt 21.1.2026 Sipoon kunnan koulukuljetusperiaatteista:

- [Perusopetuksen-koulukuljetusperiaatteet.21.1.2026 \(pdf\)](#)
- [Skolskjutsprinciperna-inom-den-grundlaggande-utbildningen 21.1.2026 \(pdf\)](#)

Koulukuljetusperiaatteet on hyvin laadittu ja periaatteiden laajamittaiseen muuttamiseen ei ole tarvetta.

Vaaralliset koulutiet perusopetuslaissa

Perusopetuslain 32 § mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai **vaaralliseksi**.

Nykyiset kirjaukset vaarallisista kouluteistä Sipoon kunnan koulukuljetusperiaatteissa (kappale "Vaarallinen koulutie")

Sipoon koulutusvaliokunnan 21.1.2026 päättämissä koulukuljetusperiaatteissa on kirjattu seuraavasti vaarallisista kouluteistä.

Vaaralliseksi luokitellut tieosuudet, näiden vaarallisuusluokitukset ja periaatteet koskien teiden ylitystä ja liikkumista teitä pitkin:

Kategoria Erityisen vaarallinen vl 1–6

Säännöt koskien tien ylittämistä tai kulkemista tietä pitkin:

- Lapsi voi ylittää tien ja voi kävellä 100 metriä tietä pitkin, jos nopeusrajoitus on 60 km/h tai alle.
- Lapsi ei voi ylittää tietä ja voi kävellä 50 metriä tietä pitkin, jos nopeusrajoitus yli 60 km/h.

Erityisen vaaralliseksi vl 1–6 luokitellut tieosuudet:

- **Rajakulmantie - Linsvedintie**
- **Keravantie - Öljytie**
- **Söderkullantie** välillä Söderkullantie 15 - Hansaksenkaaren pohjoisempi risteys

Kategoriat Vaarallinen vl 1–3 ja Vaarallinen vl 1–6

Säännöt koskien tien ylittämistä tai kulkemista tietä pitkin:

- Lapsi voi ylittää tien ja voi kävellä 200 metriä tietä pitkin.

Vaaralliseksi luokitellut vl 1–3 tieosuudet:

- vl 1–3 **Paippistentie** välillä Silfverinmäki risteys - Pohjanmetsäntien risteys
- vl 1–3 **Pornaistentie** välillä Snickarbackantien risteys - Linnanpellontien risteys
- vl 1–3 **Pornaistentie** välillä Kuusikotien risteys - Pornaistentie 634
- vl 1–3 **Linnanpellontien** välillä Linnanpellontie 156 - Porvoon raja
- vl 1–3 **Vanha kuninkaantie** välillä Vanha kuninkaantie 45 - Vanha kuninkaantie Porvoon rajalle
- vl 1–3 **Hindsbyntie** välillä Hindsbyntie 340 - Immersbyntien risteys
- vl 1–3 **Eriksnäsintie** välillä Uuden Porvoontien liikenneympyrä - Hiekkamäentien risteys
- vl 1–3 **Boxintie** välillä Brobörentien risteys - Boxintie 730
- vl 1–3 **Boxintie** välillä Brobörentien risteys - Boxintie 730
- vl 1–3 **Spjutsundintie** välillä Skattåkerintien risteys - Spjutsundintie 896
- vl 1–3 **Kalkkirannantie** välillä Uuden Porvoontien risteys - Salparintien risteys
- vl 1–3 **Vanha Porvoontie** välillä Vantaan raja - Sääskitien risteys
- vl 1–3 **Gumbontie**

Vaaralliseksi vl 1–6 luokitellut tieosuudet:

- vl 1–6 **Paippistentie** välillä Paippistentie 1001 - Koulumäki risteys
- vl 1–6 **Pornaistentie** välillä Pornaistentie 634 - Pornaisten raja
- vl 1–6 **Brobörentie** välillä Öljytien risteys - Söderkullantie 15
- vl 1–6 **Söderkullantie** välillä Hansaksenkaaren pohjoisempi risteys - Glamarsintien risteys
- vl 1–6 **Massbyntie** välillä Immersbyntien risteys - Massbyntie 178
- vl 1–6 **Uusi Porvoontie** välillä Uusi Porvoontie 1570 - Uusi Porvoontie Porvoon rajalle

Esitys vaaralliseksi luokitellusta koulutiestä

Nykyisen vl 1–3 Vanha Porvoontie välillä Vantaan Raja-Sääskitien risteys luokituksen jatkaminen Sääskitien risteyksestä Jokivarrentien risteykseen saakka.


Asian tausta

Asia nousi tarkasteltavaksi ensimmäisen luokan oppilaan koulukuljetuspäätöksen uudelleenarvioinnin yhteydessä. Oppilaalle on myönnetty linja-autokuljetus, mutta huoltaja toi esiin huolen kävelymatkan turvallisuudesta lähimmälle linja-autopysäkille. Reitti tarkastettiin ensin kartta- ja reittipalveluista ja tämän jälkeen paikan päällä kävellen ja ajaen.

Oppilaan kävelymatka lähimmälle linja-autopysäkille kulkee Mosabackantieltä kääntyen Vanhalle Porvoontielle (Vantaan suuntaan) ja edelleen Kastemadonkujalle kääntyen. Kävelymatkaan sisältyy

myös kuvassa 1 oranssilla nuolella kuvattu kävelyosuus kapeaa hiekkapolkua pitkin. Tämä todettiin paikan päällä kuitenkin mahdolliseksi kävellä.

Kuva 1. Oppilaan kävelymatka kotiosoitteesta lähimmälle linja-autopysäkille




Paikan päällä tehdyt havainnot

Tarkastuksessa huomio kiinnittyi erityisesti Vanhan Porvoontien liikenneturvallisuuteen. Kuvissa 2.–5. on kuvattu oppilaan kävelymatka Mosabackantien risteyksestä Vanhalle Porvoontielle ja tästä edelleen Kastemadonkujan risteykseen.


Kuva 2. Mosabackantien ja Vanhan Porvoontien risteys.



Kuvat 3.-5 Oppilaan kävelymatkalla Vanhaa Porvoontietä pitkin kohti Kastemadonkujaa on mutka (Kuva 3,) jossa näkyvyys on hiekkö. Mutkan jälkeen (kuva 4) tulevalla tieosuudella näkyvyys parantuu, mutta Kastemadonkujalle käännytään kohdasta, jota on ennalta vaikea havaita (kuva 5).



Kuvista 6.-8. on nähtävissä, että koulusta palattaessa Kastemadonkujaa pitkin näkyvyys Vanhalle Porvoontielle on rajallinen. Vanhan Porvoontien risteyksessä lähestyvä ajoneuvo tulee näkyviin vasta lähellä ylityskohtaa. Tie on mutkainen ja laskeva, näkyvyys on rajoittunut ja piennar on kapea. Vanhalle Porvoontielle kääntyessä ja tietä pitkin kulkiessa näkyvyys ulottuu jo pidemmälle.




Tarkasteltu tieosuus

Kävelymatkojen turvallisuuden tarkastuksen jälkeen arviointia laajennettiin ajamalla Vanha Porvoontie Sääskitien risteyksestä Jokivarrentien risteykseen. Oppilaan kotiosoite Mosabackantie sijaitsee ko. tieosuuden n. puolessa välissä.



Sääskitien risteyksestä Vanhalle Porvoontielle



Vanha Porvoontie ja Turilaantien risteys



Vanhan Porvoontie ja Kastemadonkujan risteys. Vantaan suunnalta ajaessa Kastemadonkujan risteystä ei välttämättä huomaa kuin vasta risteyskohdalla.



Linja-autopysäkki Vanhalla Porvoontiellä - Mosabackantien risteyksen välittömässä läheisyydessä.



Vanha Porvoontie Mosabackantien risteyksen jälkeen kohti Jokivarrentietä.

Turvallisuusarvio

Paikan päällä tehdyn tarkastuksen perusteella tieosuudella havaittiin useita koulumatkan turvallisuutta heikentäviä tekijöitä:

- Tie on mutkainen, ja näkyvyys on useissa kohdissa sekä mutkissa, että niiden jälkeen lyhyt.
- Tieosuudella ei ole kevyen liikenteen väylää.
- Piennar on monin paikoin hyvin kapea, mikä rajoittaa turvallista jalankulkutilaa.
- Tarkastushetkellä tieosuudella oli runsaasti ajoneuvoliikennettä ja myös pyöräilijöitä.
- Linja-autopysäkkejä sijaitsee kohdissa, joissa näkyvyys pysäkiltä tai sen läheisyydestä tielle on rajoittunut.
- Turvallisuuspuutteet eivät rajoitu yksittäiseen kohtaan, vaan niitä esiintyy tarkastellulla tieosuudella useissa kohdissa.
- Tieosuudella on kuitenkin kohtia, joissa näkyvyys on n. 200 metriä

Kokonaisarvio

Kokonaisarviossa keskeistä on, että jalankulkijan käytettävissä oleva tila ja näkyvyys ovat samanaikaisesti puutteellisia useissa kohdissa. Tieosuuden olosuhteet muodostavat koulumatkalla mahdollisen liikenneturvallisuusriskin.

Esitettävä jatko muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden jo vaaralliseksi vl 1–3 luokitellun Vanhan Porvoontien osuuden kanssa. Noin 3,5 kilometrin mittaisella jatko-osuudella ei ole kevyen liikenteen väylää, piennar on monin paikoin kapea ja näkyvyys on tien mutkaisuuden vuoksi useissa kohdissa rajoittunut. Paikan päällä tehdyn tarkastuksen perusteella olosuhteet muodostavat erityisesti vuosiluokkien 1–3 oppilaille koulumatkan turvallisuutta heikentävän kokonaisuuden.

Päätösehdotus

Koulutusvaliokunta päättää, että Vanhan Porvoontien vaaralliseksi koulutieksi vuosiluokille 1–3 luokiteltua tieosuutta jatketaan nykyisestä päätepisteestä Sääskitien risteyksestä Jokivarrentien risteykseen saakka.

Muutos lisätään Sipoon kunnan perusopetuksen koulukuljetusperiaatteiden kohtaan ”Vaaralliset koulutiet”.